

Keväällä ja kesällä 2018 tehtävät ilmanvaihtojärjestelmän parannukset aiheuttavat pohjakuviin merkityn ajanjakson sisällä ilmanvaihdossa katkoksia. Osa tiloista on kokonaan suljettu tiivistys- ja ilmanvaihto-korjausten takia sekä osassa tiloja on vesi- ja viemärijärjestelmät suljettu jätevesipumppaamon uusimisen takia.

Lisätietoja saa kampusmanageri Juha Aavikolta, 0400 698 070

VÄRI- /KUVIOKOODIT

-  = LY-05000 TIIVISTYS- JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KORJAUKSIA 15.5.-15.8.
-  = LY-05003 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 2.7.-3.8.
-  = LY-05004 VESI- JA VIEMÄRIPISTEET SULJETTUINA 18.6.-15.8.
-  = LY-04272 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 18.6.-15.8.
-  = KUVIOITU ALUE ON TYÖALUE
-  = RAJATTU ALUE ON VAIKUTUSALUE

VERSIO 21.03.2018

L VIA, KORJAUKSET 2018,
LAPIN YLIOPISTO,
RAKENNUSOSAT A-E,

KELLARIKERROS

VÄRI- /KUVIOKOODIT

-  = LY-05000 TIIVISTYS- JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KORJAUKSIA 15.5.–15.8.
-  = LY-05003 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 2.7.–3.8.
-  = LY-05004 VESI- JA VIEMÄRIPISTEET SULJETTUINA 18.6.–15.8.
-  = LY-04272 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 18.6.–15.8.
-  = KUVIOITU ALUE ON TYÖALUE
-  = RAJATTU ALUE ON VAIKUTUSALUE

A-LAAJENNUS
ilmanvaihdon katkoksia
2.7.–3.8.2018

C-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
15.5.–15.8.2018

D-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
18.6.–15.8.2018

D-OSA
Vesi- ja viemäripisteet suljettuina
18.6.–15.8.2018

D-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
18.6.–15.8.2018

E-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
18.6.–15.8.2018



1. KERROS

VÄRI- /KUVIKOODIT

-  = LY-05000 TIIVISTYS- JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KORJAUKSIDA 15.5.-15.8.
-  = LY-05003 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 2.7.-3.8.
-  = LY-05004 VESI- JA VIEMÄRIPISTEET SULJETTUINA 18.6.-15.8.
-  = LY-04272 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 18.6.-15.8.
-  = KUVIOITU ALUE ON TYÖALUE
-  = RAJATTU ALUE ON VAIKUTUSALUE

A-LAAJENNUS
ilmanvaihdon katkoksia
2.7.-3.8.2018

C-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
15.5.-15.8.2018

D-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
18.6.-15.8.2018

E-OSA
ilmanvaihdon katkoksia
18.6.-15.8.2018

D-OSA
Vesi- ja viemäripiisteet suljettuina
18.6.-15.8.2018



2. KERROS

A-LAAJENNUS

tiivistys- ja ilmanvaihtojärjestelmän
korjauksia 12.2.-4.5.2018

A-LAAJENNUS

tiivistys- ja ilmanvaihtojärjestelmän
korjauksia 14.5.-3.8.2018

VÄRI- /KUVIOKOODIT

-  = LY-05000 TIIVISTYS- JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KORJAUKSIA 15.5.-15.8.
-  = LY-05003 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 2.7.-3.8.
-  = LY-05004 VESI- JA VIEMÄRIPISTEET SULJETTUINA 18.6.-15.8.
-  = LY-04272 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 18.6.-15.8.
-  = KUVIOITU ALUE ON TYÖALUE
-  = RAJATTU ALUE ON VAIKUTUSALUE

D-OSA

ilmanvaihdon katkoksia
18.6.-15.8.2018

B-OSA

Vesi- ja viemäripisteet suljettuina
18.6.-15.8.2018

C-OSA

tiivistys- ja ilmanvaihtojärjestelmän
korjauksia 29.5.-15.8.2018

E-OSA

ilmanvaihdon katkoksia
18.6.-15.8.2018

3. KERROS

VÄRI- /KUVIOKOODIT

-  = LY-05000 TIIVISTYS- JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KORJAUKSIA 15.5.-15.8.
-  = LY-05003 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 2.7.-3.8.
-  = LY-05004 VESI- JA VIEMÄRIPISTEET SULJETTUINA 18.6.-15.8.
-  = LY-04272 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN MODERNISOINTI 18.6.-15.8.
-  = KUVIOITU ALUE ON TYÖALUE
-  = RAJATTU ALUE ON VAIKUTUSALUE

